
1011
1010
1009
409
408
407
410
S MAX = 1.00
S MAX = 0.60
3392
3492
3489
3471
3472
3473
3474
3475
3469
3470
3365
3306
3302
3304
3300
3298
3292
3286
3278
3276
3274
3272
3270
3268
3267
3266
3265
3264
3263
3261
3260
3259
3258
3256
3255
3254
3253
3252
3251
3500
3493
3562/1
3491
3490
3482
3